



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Alessandro Volta”

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126



web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it



C.F. 80016540827



Manca schermo di protezione

TORNIO

RISCHIO	NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	DPI
	l'abbigliamento dell'operatore sia quello prescritto per il tipo di lavorazione	
	mettere i guanti di protezione	
	utilizzare lo schermo di protezione del mandrino	
	verificare l'efficacia del serraggio del pezzo sull'organo di trascinamento e controllare sullo stesso, prima dell'avviamento della macchina, l'assenza di chiavi di fissaggio	
	non operare con le mani all'interno della macchina in funzione	
	evitare di appoggiare qualsivoglia oggetto sulla testa del tornio, nel caso in cui non sia predisposta, al fine di evitare che gli stessi cadano tra le parti in movimento	
	effettuare la rimozione dei residui di lavorazione con strumenti idonei, evitando l'uso delle mani	
	operare sempre dopo il consenso dell'insegnante e seguire scrupolosamente le sue direttive	
	evitare di indossare capi ed accessori personali che possano avvolgersi nelle parti in movimento della macchina	
	in caso di emergenza agire sul fungo di arresto macchina	
	referire all'insegnante qualunque situazione anomala o infortunio, anche se lieve	

a.s. 2021/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Santangelo