

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Alessandro Volta”

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126



web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it



C.F. 80016540827



Utilizzo errato del trapano


TRAPANO A COLONNA

RISCHIO	NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	DPI
	l'abbigliamento dell'operatore sia quello prescritto per il tipo di lavorazione	
	mettere gli occhiali di protezione	
	verificare, prima dell'avviamento della macchina, l'assenza di chiavi di fissaggio o spine di estrazione sul mandrino	
	fissare i pezzi in lavorazione, di qualsiasi dimensione, sulla tavola della macchina al fine di evitarne il trascinarsi durante la rotazione della punta	
	verificare la temperatura dei pezzi a lavorazione terminata, prima di una loro manipolazione	
	evitare la presenza di attrezzi o altro materiale sulla tavola, oltre il pezzo in lavorazione	
	limitare, scegliendo la velocità di rotazione in funzione del materiale da forare, la lunghezza dei trucioli	
	operare sempre dopo il consenso dell'insegnante e seguire scrupolosamente le sue direttive	
	evitare di indossare capi ed accessori personali che possano avvolgersi nelle parti in movimento della macchina	
	in caso di emergenza agire sul fungo di arresto macchina	
	riferire all'insegnante qualunque situazione anomala o infortunio, anche se lieve	

a.s. 2021/2022

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Margherita Santangelo



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Alessandro Volta”

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 **Palermo** tel. 0916494211 fax 091474126



web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it



C.F. 80016540827

a.s. 2021/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Santangelo